

INFORME DE ACTIVIDADES POR ELIC

EDUARDO HUERTA OVIEDO N° OFICIO: SSM / C-0139 / 2019

DEL DÍA: 20/06/2019 AL DÍA: 20/06/2019

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

20 JUNIO 2018.- TEQUILA, POTRERO DE LOS RIVERA. NOS TRASLADAMOS EN COMPAÑÍA DEL DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO, ING. EMITERIO ESTRADA CASTRO, A LA LOCALIDAD DE POTRERO DE LOS RIVERA, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LOS CAMINOS DE ACCESO A DICHA LOCALIDAD, OBSERVANDO LO SIGUIENTE: LA CARRETERA PRINCIPAL DE PRIMER ORDEN Y PAVIMENTADA, PARTE DEL MUNICIPIO DE AMATITÁN, DE LA GLORIENTA DEL AGAVE RUMBO A LA PRESA DE SANTA ROSA, PASANDO EL PUENTE QUE CRUZA EL RÍO SANTIAGO, APROXIMADAMENTE A 6 KM SE LOCALIZA UN TEMPLO, DE AQUI SE PARTE BRECHA LA CUAL TIENE PENDIENTE MUY ABRUTA Y CURVAS MUY CERRADAS LAS CUAL ES MUY DIFÍCIL EL INGRESO DE LA MÁQUINA PERFORADORA. SE OBSERVA 4 CURVAS DE ESTE ESTILO. MÁS ADELANTE SE LOCALIZA UN PAREDÓN CON UN ENROCAMIENTO POR EL CUAL NO CABE EL EQUIPO DE PERFORACIÓN, POR LO QUE SERÁ NECESARIO DINAMITARLO. LLEGANDO A LA LOCALIDAD Y EN ESPECÍFICO AL PUNTO A PERFORAR ES NECESARIO RETIRAR DE LOS POTREROS ALGUNOS LIENZOS PARA PODER DAR INGRESO A LA PERFORADORA. QUEDA DE ENTERADO EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE.

OBSERVACIONES:

S/C.

INFORME DE ACTIVIDADES POR ELIC:
EDUARDO HUERTA OVIEDO N° OFICIO: SSM / C-0139 / 2019
COMPROBACIÓN DE VISITA

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)



NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

Emiliano Estrada Castro
Emiliano Estrada C