



ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	17/11/2020
Fecha Elab. Compro.	23/11/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0720 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 23 2020 1:28PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res		
COMISIONADO:	OSCAR VAZQUEZ NERI	PUESTO:	AUXILIAR DE NORMATIVIDAD		
ACOMPANA A:		PUESTO:			
ELABORÓ DOCUMENTO:		OSCAR VAZQUEZ NERI - AUXILIAR DE NORMATIVIDAD	STATUS:Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario		
DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	DESAYUNO		COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
18/11/2020	MUNICIPIO: Unión de Tula \$ 86.00	Unión de Tula \$ 152.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS EXCE HOSP:		
	ACTIVIDAD: supervision y monitoreo de ptar				
19/11/2020	MUNICIPIO: San Juanito de Escobedo \$ 86.00	Magdalena \$ 152.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS EXCE HOSP:		
	ACTIVIDAD: SUPERVISION Y MONITOREO DE PTAR				
20/11/2020	MUNICIPIO: Tepatlán de Morelos \$ 109.00	Tepatlán de Morelos \$ 196.00		Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS EXCE HOSP:		
	ACTIVIDAD: SUPERVISION Y MONITOREO DE PTAR				

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JN 61040	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	18/11/2020	VIÁTICOS \$	781.00	781.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	PICK UP F 150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL	169,183.00 Km. / 170,052.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	20/11/2020	PEAJE \$	500.00	214.00	29.52	\$ 286.00	KM. RECORRIDO	869.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO	1,040.00	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,281.00 ( MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE	\$ 995.00
CEA	MENOS ANTICIPO	\$ 1,281.00
	SALDO	\$ 1286.00

COMISIONADO  
OSCAR VAZQUEZ NERI  
AUXILIAR DE NORMATIVIDAD

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ  
Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ URERA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR  
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

OSCAR VAZQUEZ NERI N° OFICIO: SPTAR / C-0720 / 2020

DEL DÍA: 18/11/2020 AL DÍA: 20/11/2020

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

el 18 de noviembre del 2020, se realizo visita técnica a la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal de Unión de Tula, donde se llevó acabo supervisión del tren de tratamiento, escrito en bitácoras y memoria fotográfica de las condiciones actuales de la PTAR.

el mismo día se realizo visita técnica a la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal de Ayutla, donde se llevó acabo supervisión del tren de tratamiento, toma de muestras puntuales del influente y del efluente, escrito en bitácoras y memoria fotográfica de las condiciones actuales de la PTAR.

el 19 de noviembre del 2020, se realizo visita técnica a la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal de Etzatlan, donde se llevó acabo supervisión del tren de tratamiento, toma de muestras del influente y del efluente, escrito en bitácoras y memoria fotográfica de las condiciones actuales de la PTAR.

el mismo día, se realizo visita técnica a la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal de San Juanito de Escobedo, donde se llevó acabo supervisión del tren de tratamiento, escrito en bitácoras y memoria fotográfica de las condiciones actuales de la PTAR.

el 20 de noviembre del 2020, se realizo visita técnica a la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal de Tepatitlán y las PTARs de las localidades de Capilla de Guadalupe y Rastro Cenjure, donde se llevó acabo supervisión del tren de tratamiento, toma de muestras del influente y del efluente, escrito en bitácoras y memoria fotográfica de las condiciones actuales de la PTAR.

el mismo día, se realizo visita técnica a la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal de Magdalena, donde se llevó acabo supervisión del tren de tratamiento, escrito en bitácoras y memoria fotográfica de las condiciones actuales de la PTAR.

el mismo día, se realizo visita técnica a la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal de Amatitan, donde se llevó acabo supervisión del tren de tratamiento, escrito en bitácoras y memoria fotográfica de las condiciones actuales de la PTAR.

## OBSERVACIONES:

nota se cumplió con la comisión.

Nota: se extravió una hoja de sellos por lo cual se anexa copias de la bitácoras de los municipios visitados





Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

Au. Francia # 1726,  
Colonia Moderna,  
Guadalajara, Jalisco, México,  
C.P. 44190.

COMPROBACIÓN DE PEAJE  
ANEXO 2 NO. DE OFICIO SPTAR/C-720/2020 F

Red de Carreteras de Occidente  
Plaza: TEPATITLAN Carril: 5A  
Clase: A Pago: EFECTIVO  
N.transito: 2371406 Placa:  
Fecha: 20/11/2020 08:21:13  
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN  
Imp. Salida: \$184.48 IVA: \$29.52 Total: \$214.00  
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$214  
Uid: 58790237144616843013



Aclaraciones de cargos contacta a su Banco  
Facturación Posterior a los 110 minutos  
Página: [www.redviacorta.mx/facturacion](http://www.redviacorta.mx/facturacion)  
Emergencias al \*445 o (33) 30014745

Vo. Bo.

Ing. Víctor I. Méndez Gómez

Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales



Jalisco



FACTURA v3.3

Serie: BB  
Folio: 5767347  
Fecha: 2020-11-23T13:00:37  
Lugar de Expedición: 44610  
Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Moneda: MXN  
Tipo Cambio: 1  
Forma Pago: 01 Efectivo  
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Clave confirmación: A403b

## EMISOR

RFC: RCO0708136F7  
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV  
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

RFC: CEA070225JK4  
Nombre: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA DE JALISCO  
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripción	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
58790237144616843013	PEAJE EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 58790237144616843013 FECHA: 20/11/2020 HORA: 08:21:13 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$184.48	16.0% \$29.52	0.0% \$0.00	\$184.48

Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	\$ 29.52
003	Tasa	0.000000	\$ 0.00

Total con letra  
(DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$184.48  
Descuento \$0.00  
Total Impuestos Traslados \$29.52  
Total Impuestos Retenidos \$0.00  
Total Comprobante \$214.00



No. Certificado del SAT  
00001000000408254801  
Fecha y Hora de Certificación  
2020-11-23T13:00:38  
Folio Fiscal UUID  
4414B317-E170-4192-97A6-6C1524E09A6E

## Sello Digital

kOpwx9IsJXu9hT+9SU2tXS2p4CUNU7VPvN0V3dOD1iC/xZlwWYrOPJ62NsmLuASboNn7rUAujWZL+yCPkCJ4UnoCNGgCHWwoTCGIQVD22on79EjeyMa6Uo6pzllQmpqUYO1/7eQfTXpnkjsdVl9jwvgE5ovzfsM0iuT+2QBphLS0305AayxJ487bVe/a7LAMqsnO9142ucyZpNyG2AaSMtefGAnJ3LneB+gpo08J+SzBsG9q4OS3A3WzATlcG2lrzOGZDz9gDnLUB/FO14ENHM9io16HCMPMsmWnDrVFOBbMDyhNeiIN8OlUGbSQtZtW4qqTuxqeJ84+f0OhGvjzng==

## Sello del SAT







Ge/aNvOhglFelZEW7lo3vP9O62erJra3ExBv4nXNqerTYcvsuvkLj1ecZY9AsFH0RiT8gtoM2y0qENyhJ2Fg4wxaNKFwotStat8Gi/ZcvZ36Mweh11HIUFgA+AAHtGCSdoQqDIUaT9+Gr0/h5LQfmeZBuzfs0Sv2BUGBw1aCXUcLQO5UgG4Ew3wC+O8XRIZxT27NqT7aX0i0DO2y4ATRfY2lt8C15dROasx4t8tOm5EczAy4++bwRYjHotSZi88R/ovRgtHslkv05VMLWf9LgTSHAZ5u0BMRpkaqkMa6xzz5d9Lk3GCFMv1c+bm278roD5eF98KzqojAb1WX2H3Q==

## Cadena Original

||1.1|4414B317-E170-4192-97A6-6C1524E09A6E|2020-11-23T13:00:38|LSO1306189R5|kOpwx9IsJXu9hT+9SU2tXS2p4CUNU7VPvN0V3dOD1iC/xZlwWYrOPJ62NsmLuASboNn7rUAujWZL+yCPkCJ4UnoCNGgCHWwoTCGIQVD22on79EjeyMa6Uo6pzllQmpqUYO1/7eQfTXpnkjsdVl9jwvgE5ovzfsM0iuT+2QBphLS0305AayxJ487bVe/a7LAMqsnO9142ucyZpNyG2AaSMtefGAnJ3LneB+gpo08J+SzBsG9q4OS3A3WzATlcG2lrzOGZDz9gDnLUB/FO14ENHM9io16HCMPMsmWnDrVFOBbMDyhNeiIN8OlUGbSQtZtW4qqTuxqeJ84+f0OhGvjzng==|00001000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
OSCAR VAZQUEZ NERI	Nº OFICIO: SPTAR / C-0720 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	   



FOLIO:

09

FECHA: 18/NOV/2020

LIBRETA No.

NOTA No.

DE

AYUTLA

SE REALIZÓ VISITA TÉCNICA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA, EN DONDE SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

AL MOMENTO DE LA VISITA LA PTAR SE ENCONTRÓ EN OPERACIÓN, EL CARGAMO DE BOMBEO, CUENTA CON UNA BOMBA EN OPERACIÓN DE LAS 3 INSTALADAS, EL OPERADOR ALEJANDRO FLORES, NOS INFORMÓ QUE LAS OTRAS 2 BOMBAS FUNCIONAN, SIN EMBARGO SE AVERIÓ EL SISTEMA ELÉCTRICO, EL REACTOR BIOLÓGICO SE OBSERVÓ EN OPERACIÓN, CON UN LICOR MEZCLADO NEGRO, ASÍ MISMO SE REALIZÓ UNA PRUEBA DE LODOS SEDIMENTABLES A LOS 30 MINUTOS, 600 ml/lit. EL CLARIFICADOR Y EL CONTACTO DE CLOPO SE OBSERVARON CON BASTANTE LODO EN LA SUPERFICIE, SE OBSERVÓ QUE SOLO CUENTA CON UNA BOMBA DE RECIRCULACIÓN EN OPERACIÓN, EL OPERADOR NOS INFORMÓ QUE LA OTRA BOMBA SE LA LLEVARON A MANTENIMIENTO, ASÍ MISMO SE OBSERVÓ 3 SOPRADORES EN OPERACIÓN DE LOS 4 INSTALADOS, EL OPERADOR NOS INFORMA QUE DESCONOCE LA FALIA DEL SOPLADOR FALTANTE. SE OBSERVÓ LOS 8 LECHOS DE SECADO, CON LODO EN PROCESO DE ESTABILIZACIÓN, EL EFLENTE SE DESINFECTA CON (CLORURO) HIPOCLORITO DE SODIO, EL EFLENTE SE OBSERVÓ CON BASTANTE LODO, SE REALIZÓ TOMA DE MUESTRAS PUNTUALES CON UN GASTO DE 20 L/S.

SE LLEVÓ A CABO TOMA DE MEMORIA FOTOGRAFICA DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA PLANTA.

RESPONSABLE DE LA PTAR  
NOMBRE Y FIRMA

Alejandro flores López

SUPERVISOR CEA  
NOMBRE Y FIRMA

TEC. OSCAR VAZQUEZ

LIC. GLORIA TOPE TE





COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
DIRECCION DE OPERACION DE PTAR'S

FOLIO

20

LIBRETA No.

DE

NOMBRE DE LA OBRA Y UBICACION

CONTRATO No.

BITACORA DE OBRA No.

AMATITÁN

DESCRIPCION DEL CONCEPTO Y CROQUIS DE DETALLE

No.

FECHA 19 - NOV - 2020

SE REALIZÓ VISITA TÉCNICA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AMATITÁN, EN DONDE SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

AL MOMENTO DE LA VISITA, LA PTAR SE ENCONTRÓ FUERA DE OPERACIÓN, EL AGUA QUE INGRESA AL PRETRATAMIENTO ES DERIVADA AL ARROYO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLANTA, EL CAJÓN CUENTA CON 2 BOMBAS EN OPERACIÓN DE LAS TRES INSTALADAS, EL OPERADOR COMENTÓ QUE LA TERCER BOMBA LE REALIZARON MANTENIMIENTO EL H. AYUNTAMIENTO, SIN EMBARGO EL CABLEADO ELÉCTRICO SE ENCUENTRA AVERIADO, EL MISMO AÑO INFORMÓ QUE LOS 4 SUPLENDORES QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS, ESTÁN FUERA DE OPERACIÓN POR ESTA SITUACIÓN.

NO SE LLEVÓ A CABO MUESTREO PROGRAMADO, ÚNICAMENTE TOMA DE MEMORIA FOTOLITÁFICA DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA PLANTA.

CONTRATISTA  
NOMBRE Y FIRMA

Miguel Ocampo F.

SUPERVISOR  
NOMBRE Y FIRMA

TEC. OSCAR VAZQUEZ  
LIC. GLORIA TOPETE

ENTREGAR DE INMEDIATO COPIA AZUL A LA DIRECCION DE OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO.  
COPIA AMARILLA ES PARA EL CONTRATISTA



**COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO**  
**DIRECCION DE OPERACION DE PTAR'S**

FOLIO

19

LIBRETA No.

DE

NOMBRE DE LA OBRA Y UBICACION

CONTRATO No.

BITACORA DE OBRA No.

A N JUANITO ESCOBEDO

**DESCRIPCION DEL CONCEPTO Y CROQUIS DE DETALLE**

No.

FECHA 19-NOV-2020

REALIZO VISITA TECNICA, A LA PLANTA DE TRATAMIENTO  
DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN  
JUANITO ESCOBEDO, EN DONDE SE OBSERVO LO SIGUIENTE:

EL MOMENTO DE LA VISITA LA PTAR SE OBSERVA ABANDONADA,  
SE OBSERVA CON SUS INSTALACIONES CERRADAS, SE  
ACUDIO A OFICINAS DE AGUA POTABLE, PERO NO SABEN  
EL RAZON DEL ESTADO DE LA PLANTA.

SE LLEVO A CABO TOMA DE MEMORIA FOTOGRAFICA  
DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA PLANTA.

CONTRATISTA  
NOMBRE Y FIRMA

Ma. del Rosario Villalvazo

SUPERVISOR  
NOMBRE Y FIRMA

TEL. OSCAR VAZQUEZ

LIC. GLORIA TOPE TE

REMITIR DE INMEDIATO COPIA AZUL A LA DIRECCION DE OPERACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO.  
COPIA AMARILLA ES PARA EL CONTRATISTA



**COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**  
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO  
GERENCIA TÉCNICA CONSULTIVA

FOLIO:

16

LIBRETA No.

DE

FECHA: 20/NOV/2020  
NOTA No.

TEPATITILÁN DE MORELOS

SE REALIZÓ VISITA TÉCNICA, A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITILÁN DE MORELOS, EN DONDE SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

AL MOMENTO DE LA VISITA LA PTAR SE ENCONTRÓ FUERA DE OPERACIÓN, EL ENCARGADO DE LAS PTARS, AGUSTÍN DELGADILLO NOS INFORMÓ QUE EL MARTES 17 DE NOV, UNA FALLA DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO, LO CUAL AVERIÓ LAS 2 BOMBAS QUE SE ENCONTRABAN EN OPERACIÓN EN EL CÁRTER DE BOMBEO, ASÍ MISMO NOS INFORMÓ QUE EL MISMO MARTES RETIRARON UNA DE LAS BOMBAS AVERIADAS PARA LLEVARLA A REPARACIÓN Y SE LAS ENTREGAN EL MARTES 24 NOV, DE PRESENTE AÑO.

EL PRETRATAMIENTO Y EL CÁRTER SE OBSERVARON INMUNDABLES DEBIDO AL PROBLEMA MENCIONADO, ASÍ MISMO SE OBSERVA UNO DE LOS CLARIFICADORES VACÍO, EL ENCARGADO DE LAS PTARS NOS INFORMÓ QUE SE AVERIÓ EL MOTOR Y LA RASTRA, ASÍ MISMO NOS COMENTÓ QUE YA INGRESÓ UNA SOLICITUD INTERNA PARA REHABILITAR EL CLARIFICADOR.

NO SE LLEVO A CABO EL MUESTREO PROGRAMADO, ÚNICAMENTE TOMA DE MEMORIA FOTOGRÁFICA DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA PLANTA.

RESPONSABLE DE LA PTAR  
NOMBRE Y FIRMA



SUPERVISOR CEA  
NOMBRE Y FIRMA

TEL. OSCAR VÁZQUEZ  
LIC. GLORIA TORETE

