



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.cejajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	03/11/2020
Fecha Elab. Compro.	17/11/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0687 / 2020 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Nov 17 2020 9:31AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA	PUESTO	Jefe de Planta Potabilizadora El Salto
ACOMPANA A		PUESTO	

ELABORÓ DOCUMENTO	PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA - Jefe de Planta Potabilizadora El Salto	STATUS	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
-------------------	---	--------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
04/11/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP. 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA, VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
05/11/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP. 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA, VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
06/11/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP. 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA, VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
09/11/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP. 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
10/11/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP. 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
11/11/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP. 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
12/11/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP. 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA, VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
13/11/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA 0.00 JUS. EXCE. HOSP. 0.00 ACTIVIDAD: -SUPERVISION DEL APAGADO Y ENCENDIDO DE LA BOMBA SUMERGIBLE HIDROSTAL DEL CARCAMO DE LA ALAMEDA, VISITA TECNICA A LOS 3 POZOS	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS	JS 68149	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	04/11/2020	VIÁTICOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007	
DÍA(S) COMISIÓN:	8	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	229,254.00 Km. / 229,910.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	13/11/2020	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	656.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	460.00	
JUST. VALES EXCE.							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 0.00
MENOS ANTICIPO \$ 0.00
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA Jefe de Planta Potabilizadora El Salto	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res	REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR Cajero	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera
---	---	---	---

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

RECIBIDO
Caja

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0687 / 2020

DEL DÍA: 04/11/2020 AL DÍA: 13/11/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

04 de noviembre 2020

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 8:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo no.1 del Parque Industrial El Salto.

05 de noviembre 2020

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 9:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo no.1 del Parque Industrial El Salto.

06 de noviembre 2020

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 5:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi.

09 de noviembre 2020.

Se da mantenimiento preventivo y correctivo a la bomba sumergible de la marca hidrostral del carcamo de la alameda. Se lava la caracasa de la bomba y se deja funcionando con los valores tipicos de operación 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Se recoge accesorios de PVC en la PTAR de Juanacatlan. Visita tecnica al pozo profundo no. 1 del Parque Industrial El Salto.

10 de noviembre 2020

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 5am y apago a las 11:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Se le da mantenimiento a la perilla de nivel, para al apagado automatico de la bomba del carcamo.

11 de noviembre 2020

Se presenta falla electrica en el interruptor termomagnetico de 150 amperes, se realiza el reporte a la cuadrilla de mantenimiento, para su reemplazo y poner en operación la bomba del carcamo. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del parque industrial el Salto.

12 de noviembre 2020.

Se repara la falla electrica y se reemplaza el interruptor termomagnetico, quedando en operación la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 3:30pm y apago a las 9:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi.

13 de noviembre 2020

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 6:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi.

OBSERVACIONES:

04 de noviembre 2020

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 8:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo no.1 del Parque Industrial El Salto.

05 de noviembre 2020

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 9:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Visita tecnica al pozo no.1 del Parque Industrial El Salto.

06 de noviembre 2020

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 5:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi.

09 de noviembre 2020.

Se da mantenimiento preventivo y correctivo a la bomba sumergible de la marca hidrostral del carcamo de la alameda. Se lava la caracasa de la bomba y se deja funcionando con los valores tipicos de operación 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Se recoge accesorios de PVC en la PTAR de Juanacatlan. Visita tecnica al pozo profundo no. 1 del Parque Industrial El Salto.

10 de noviembre 2020

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 5am y apago a las 11:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi. Se le da mantenimiento a la perilla de nivel, para al apagado automatico de la bomba del carcamo.

11 de noviembre 2020

Se presenta falla electrica en el interruptor termomagnetico de 150 amperes, se realiza el reporte a la cuadrilla de mantenimiento, para su reemplazo y poner en operación la bomba del carcamo. Visita tecnica al pozo profundo no.1 del parque industrial el Salto.

12 de noviembre 2020.

Se repara la falla electrica y se reemplaza el interruptor termomagnetico, quedando en operación la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 3:30pm y apago a las 9:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi.











13 de noviembre 2020

Supervision del apagado encendido de la bomba sumergible de la marca hidrostral de 70HP, en el carcamo de la Alameda, se prendio a las 9am y apago a las 6:30pm, con valores normales de operación, 440V y 89.5A con presion manometrica de 10psi.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0687 / 2020

COMPROBACION DE VISITA:















SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)		NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 04 NOV. 2020 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 10 NOV. 2020 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto</div>	
<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 05 NOV. 2020 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 11 NOV. 2020 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto</div>	
<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 06 NOV. 2020 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 12 NOV. 2020 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto</div>	
<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 09 NOV. 2020 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto</div>	<div> Comisión Estatal del Agua Jalisco 13 NOV. 2020 RECIBIDO Planta Potabilizadora El Salto</div>	

224, 910 Km.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PABLO ALEJANDRO JIMENEZ BAUTISTA N° OFICIO: SPTAR / C-0687 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 ENTRADA Almacén Vehicular <i>Martín L.</i> Fecha: <u>04-NOV-20</u> Hora: <u>08:17</u>	 ENTRADA Almacén Vehicular <i>Martín L.</i> Fecha: <u>04-NOV-20</u> Hora: <u>14:32</u>
 ENTRADA Almacén Vehicular <i>E. J. P.</i> Fecha: <u>04-NOV-20</u> Hora: <u>14:38</u>	 ENTRADA Almacén Vehicular <i>E. J. P.</i> Fecha: <u>04-NOV-20</u> Hora: <u>16:50</u>
 ENTRADA Almacén Vehicular <i>E. J. P.</i> Fecha: <u>05-NOV-20</u> Hora: <u>08:00</u>	 ENTRADA Almacén Vehicular <i>Martín L.</i> Fecha: <u>10-NOV-20</u> Hora: <u>08:09</u>
 ENTRADA Almacén Vehicular <i>E. J. P.</i> Fecha: <u>05-NOV-20</u> Hora: <u>08:00</u>	 ENTRADA Almacén Vehicular <i>E. J. P.</i> Fecha: <u>10-NOV-20</u> Hora: <u>16:20</u>
 ENTRADA Almacén Vehicular <i>E. J. P.</i> Fecha: <u>05-NOV-20</u> Hora: <u>17:40</u>	 ENTRADA Almacén Vehicular <i>E. J. P.</i> Fecha: <u>11-NOV-20</u> Hora: <u>08:05</u>
 ENTRADA Almacén Vehicular <i>E. J. P.</i> Fecha: <u>06-NOV-20</u> Hora: <u>08:11</u>	 ENTRADA Almacén Vehicular <i>Martín L.</i> Fecha: <u>11-NOV-20</u> Hora: <u>16:41</u>
 ENTRADA Almacén Vehicular <i>E. J. P.</i> Fecha: <u>09-NOV-20</u> Hora: <u>08:42</u>	 ENTRADA Almacén Vehicular <i>E. J. P.</i> Fecha: <u>12-NOV-20</u> Hora: <u>08:05</u>