



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

# ANEXO 2

## COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	02/09/2020
Fecha Elab. Compro.	17/09/2020
N° de Oficio	SPTAR / C-0540 / 2020 F
RESUMEN.COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 17 2020 9:49AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	J TRINIDAD MARTINEZ SAHAGUN	PUESTO:	Director de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento
COMISIONADO:	JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA	PUESTO:	OPERADOR DE PIPA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA - OPERADOR DE PIPA

STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

### DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
02/09/2020	MUNICIPIO	Sin Desayuno. \$ 0.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	SE REALIZA COMPROACION Y COMISION EN LAS OFICINAS DE FRANCIA, APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN MANTENIMIENTO EN PTAR SAN JUAN COSALA			
03/09/2020	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN MANTENIMIENTO EN PTAR SAN JUAN COSALA			
04/09/2020	MUNICIPIO	Jamay \$ 86.00	Jamay \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN MANTENIMIENTO EN PTAR JAMAY			
08/09/2020	MUNICIPIO	Ocotlán \$ 109.00	Ocotlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN MANTENIMIENTO EN PTAR OCOTLAN			
09/09/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN MANTENIMIENTO EN PTAR CHAPALA			
10/09/2020	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN MANTENIMIENTO EN PTAR JOCOTEPEC, SAN JUAN COSALA			
11/09/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN MANTENIMIENTO EN PTAR SAN ANTONIO TLAYACAPAN			
14/09/2020	MUNICIPIO	Jocotepec \$ 109.00	Jocotepec \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN MANTENIMIENTO EN PTAR SAN JUAN COSALA			
15/09/2020	MUNICIPIO	Chapala \$ 109.00	Chapala \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	APOYO CON CAMION GRUA A EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN MANTENIMIENTO EN PTAR SAN ANTONIO TLAYACAPAN			

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISION		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JS 29309
FECHA SALIDA:	02/09/2020	VIÁTICOS \$:	1,934.00	2,569.00	0.00	\$ -635.00	TIPO / CILINDROS / REND:	FREIGHTLINER / 8 Cil. / 3.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Chrysler / 2012
D/A(S) COMISION:	9	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	273,264.00 Km. / 274,241.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	15/09/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	977.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISION	
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020		ANTICIPO + EXCEDENTE - GAS COMPROB.		0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:		5.450.00
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =		0.00
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:		0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS		0.00
						\$ VALES A REGRESAR:		0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,934.00

( MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES AL TERMINO DE LA COMISION.



17 SEP. 2020

RECIBIDO

Caja

EFFECTIVO A FAVOR

EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 2,569.00

MENOS ANTICIPO \$ 1,934.00

SALDO \$ -635.00


  
COMISIONADO  
JOSÉ MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA  
OPERADOR DE PIPA

  
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
J. TRINIDAD MARTÍNEZ SAHAGÚN  
Director de Saneamiento y Operación de Plantas de Tratamiento

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PÉREZ URÉÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR  
Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCÍA DÍAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.







## OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

**Oficio: SPTAR/C-0540/2020**

**Asunto:** Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 17 de septiembre del 2020

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/C-0540/2020 del C. José Mario Rodríguez Azpeitia con nombramiento de: Operador de pipa comisionado a realizar las actividades en camión grúa placas JS29-309 y por las necesidades del mantenimiento técnico a equipos electromecánicos y limpieza de las plantas de los municipios de San Juan Cosalá, El Salto, Juanacatlán, Atequiza, Chapala, La Barca, Ocotlán, Jamay, Tuxcueca, Tizapán El Alto, Villa Emiliano Zapata y Alameda

Al respecto le informo que, por las necesidades de mantenimiento técnico y limpieza se modifica y queda de la siguiente manera:

02/09/2020 Oficinas - Oficinas San Juan Cosalá

03/09/2020 San Juan Cosalá – San Juan Cosalá

04/09/2020 El Salto - Jamay

08/09/2020 Chapala – Ocotlán

09 /09/2020 La Barca – Chapala

10/09/2020 Ocotlán – Jocotepec Y San Juan Cosalá

11/09/2020 Jamay – Chapala Y San Antonio Tlayacapan

14/09/2020 Tuxcueca – San Juan Cosalá

15/09/2020 Tizapán El Alto Y Villa Emiliano Zapata – San Antonio Tlayacapan



Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

**Atentamente**

OCEAN.J. TRINIDAD MARTINEZ SAHAGÚN

DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente

"2020. AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA  
CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL".



## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA N° OFICIO: SPTAR / C-0540 / 2020

DEL DÍA: 02/09/2020 AL DÍA: 15/09/2020

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

OFICIO DE COMISIÓN SPTAR/C-0510/2020F

21/ 08/ 2020

REALIZACIÓN DE COMPROBACIÓN Y COMISIÓN EN LAS OFICINAS DE FRANCIA.

24/08/2020

EN COORDINACIÓN CON CAMIÓN GRÚA SE DESMONTA MOTOR DE BOMBA BARQUEÑA NÚMERO 2 EN CÁRCAMO NÚMERO 2 POR PRESENTAR RUIDO DE BALEROS SE TRASLADA A TALLER A SU REPARACIÓN EN LA PLANTA DE OCOTLAN SE INSTALAN MESCLADORES NÚMERO 1 Y NÚMERO 2 DE ZONA ANÓXICA Y AMBOS QUEDAN OPERANDO EN CONDICIONES NORMALES DE VOLTAJE Y AMPERAJE. SE SACA BOMBA DE CÁRCAMO NÚMERO 5 PARA REVISIÓN DE IMPULSOR Y SE INSTALA Y SE DEJA OPERANDO CON NIVEL BAJO EN CÁRCAMO, EN PLANTA SE REVISA Y REGISTRA CONDICIONES ACTUALES DE OPERACIÓN DE BOMBAS DE NATAS Y DE LAVADO DE BANDAS.

25/08/2020

EN LA PLANTA DEL CHANTE SE PRESENTA CON EQUIPO DE CORTE Y EQUIPO PARA SOLDAR CON MATERIAL PARA HACER ACTIVIDADES.

26/08/2020

EN LA PLANTA DE JAMAY EN COORDINACIÓN CON CAMIÓN GRÚA SE REALIZA CAMBIO DE CUATRO LÁMPARAS DE ALUMBRADO EXTERIOR Y SE REVISA CONDICIONES ACTUALES DE OPERACIÓN DE POLIPASTO ELÉCTRICO Y MANERALES DE LA PLANTA.

27/08/2020

SE HACEN PRUEBAS A BOMBA DE IMPULSOR NÚMERO 2 CON TRAMPA DE DESAHOGUE Y NO DAN GASTO LAS BOMBAS SUFICIENTE PARA MANTENER LA RED DE TUBERÍA BAJO.

28/08/2020

SE HACEN VENTANAS EN DUCTO DE TUBERÍA CON EQUIPO DE CORTE PARA DESAHOGAR EN CÁRCAMO Y EN LA PLANTA. SE LE IMPULSÓ AGUA EN SENTIDO DE ARRIBA HACÍA EL CÁRCAMO CON UNA BOMBA CON AGUA DEL SEDIMENTADOR PARA DESAHOGAR TAPONES EN TUBERÍA, SE SOLDAN LAS VENTANAS, SE PROBÓ Y SIGUE SIENDO LA MISMA FALLA.

29/08/2020

SE RECOGE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE LA PLANTA.

31/08/2020

SE PRESENTA EN LA PLANTA DE CHAPALA PARA REVISIÓN DE SOPLADOR, SE ENCUENTRA FALLA DE BALEROS, SE REPORTA A CENTURY POR GARANTÍA. EN LA PLANTA DEL CHANTE SE CAMBIA BALERO DE LA BOMBA BARQUEÑA QUE SE HABÍA CAPADO, SE DEJA TRABAJANDO CON AMPERAJE Y VOLTAJE NORMAL. SE RECOGE CAMIÓN PARA TRANSLADARLO A GARANTÍA AL TALLER POR FALLA MECÁNICA.

01/09/2020

SE LLEVA MESCLADOR NÚMERO DE SERIE N4B3112N251111/22897 DE 4.5 HP A TALLER PARA MANTENIMIENTO Y SE INSTALÓ UNA BOMBA SUMERGIBLE EN EL T.S.S. PARA DESAHOGAR EL LODO.

SE CAMBIÓ LLANTA A LA CRIBA MECÁNICA.

## OBSERVACIONES:

OFICIO DE COMISIÓN SPTAR/C-0510/2020F

21/ 08/ 2020

REALIZACIÓN DE COMPROBACIÓN Y COMISIÓN EN LAS OFICINAS DE FRANCIA.

24/08/2020



EN COORDINACIÓN CON CAMIÓN GRÚA SE DESMONTA MOTOR DE BOMBA BARQUEÑA NÚMERO 2 EN CÁRCAMO NÚMERO 2 POR PRESENTAR RUIDO DE BALEROS SE TRASLADA A TALLER A SU REPARACIÓN EN LA PLANTA DE OCOTLAN SE INSTALAN MESCLADORES NÚMERO 1 Y NÚMERO 2 DE ZONA ANÓXICA Y AMBOS QUEDAN OPERANDO EN CONDICIONES NORMALES DE VOLTAJE Y AMPERAJE. SE SACA BOMBA DE CÁRCAMO NÚMERO 5 PARA REVISIÓN DE IMPULSOR Y SE INSTALA Y SE DEJA OPERANDO CON NIVEL BAJO EN CÁRCAMO, EN PLANTA SE REVISA Y REGISTRA CONDICIONES ACTUALES DE OPERACIÓN DE BOMBAS DE NATAS Y DE LAVADO DE BANDAS.

25/08/2020

EN LA PLANTA DEL CHANTE SE PRESENTA CON EQUIPO DE CORTE Y EQUIPO PARA SOLDAR CON MATERIAL PARA HACER ACTIVIDADES.

26/08/2020

EN LA PLATA DE JAMAY EN COORDINACIÓN CON CAMIÓN GRÚA SE REALIZA CAMBIO DE CUATRO LÁMPARAS DE ALUMBRADO EXTERIOR Y SE REVISA CONDICIONES ACTUALES DE OPERACIÓN DE POLIPASTO ELÉCTRICO Y MANERALES DE LA PLANTA.

27/08/2020

SE HACEN PRUEBAS A BOMBA DE IMPULSOR NÚMERO 2 CON TRAMPA DE DESAHOGUE Y NO DAN GASTO LAS BOMBAS SUFICIENTE PARA MANTENER LA RED DE TUBERÍA BAJO.

28/08/2020

SE HACEN VENTANAS EN DUCTO DE TUBERÍA CON EQUIPO DE CORTE PARA DESAHOGAR EN CÁRCAMO Y EN LA PLANTA. SE LE IMPULSÓ AGUA EN SENTIDO DE ARRIBA HACÍA EL CÁRCAMO CON UNA BOMBA CON AGUA DEL SEDIMENTADOR PARA DESAHOGAR TAPONES EN TUBERÍA, SE SOLDAN LAS VENTANAS, SE PROBÓ Y SIGUE SIENDO LA MISMA FALLA.

29/08/2020

SE RECOGE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE LA PLANTA.

31/08/2020


SE PRESENTA EN LA PLANTA DE CHAPALA PARA REVISIÓN DE SOPLADOR, SE ENCUENTRA FALLA DE BALEROS, SE REPORTA A CENTURY POR GARANTÍA. EN LA PLANTA DEL CHANTE SE CAMBIA BALERO DE LA BOMBA BARQUEÑA QUE SE HABÍA CAPADO, SE DEJA TRABAJANDO CON AMPERAJE Y VOLTAJE NORMAL. SE RECOGE CAMIÓN PARA TRANSLADARLO A GARANTÍA AL TALLER POR FALLA MECÁNICA.

01/09/2020

SE LLEVA MESCLADOR NÚMERO DE SERIE N4B3112N251111/22897 DE 4.5 HP A TALLER PARA MANTENIMIENTO Y SE INSTALÓ UNA BOMBA SUMERGIBLE EN EL T.S.S. PARA DESAHOGAR EL LODO.

SE CAMBIÓ LLANTA A LA CRIBA MECÁNICA.












SE CONCLUYE COMISION



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MARIO RODRIGUEZ AZPEITIA N° OFICIO: SPTAR / C-0540 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>02 SEP. 2020</b> <i>[Firma]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Juan Cosalá	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>10 SEP. 2020</b> <i>[Firma]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Juan Cosalá
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>03 SEP. 2020</b> <i>[Firma]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Juan Cosalá	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>11 SEP. 2020</b> <i>[Firma]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Chapala
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>04 SEP. 2020</b> <i>[Firma]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jamay	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>11 SEP. 2020</b> <i>[Firma]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>08 SEP. 2020</b> <i>[Firma]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Ocotlán	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>14 SEP. 2020</b> <i>[Firma]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Juan Cosalá
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>09 SEP. 2020</b> <i>[Firma]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Chapala	 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>15 SEP. 2020</b> <i>[Firma]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan
 <b>Comisión Estatal del Agua Jalisco</b> <b>10 SEP. 2020</b> <i>[Firma]</i> <b>RECIBIDO</b> Planta de Tratamiento Jacona	

www.gaxsa.com.mx



www.naxsa.com.mx