



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	01/09/2021
Fecha Elab. Compro.	15/09/2021
N° de Oficio:	SPTAR / C-0475 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 15 2021 10:52AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	Subdirector de Plantas de tratamiento de Aguas Res
COMISIONADO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ	PUESTO:	Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE MADRIGAL GONZALEZ - Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
01/09/2021	GD.: (1)	Sin Desayuno. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: JUAANACATLÁN				
02/09/2021	GD.: (1)	Ocotlán \$ 109.00 GASOLINA: 0.00	Ocotlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: OCOTLÁN				
03/09/2021	GD.: (1)	Chapala \$ 109.00 GASOLINA: 0.00	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: SAN ANTONIO TLAYACAPAN Y SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD				
06/09/2021	GD.: (1)	Sin Desayuno. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: EL SALTO				
07/09/2021	GD.: (1)	Chapala \$ 109.00 GASOLINA: 0.00	Lagos de Moreno \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: CHAPALA Y P. INDUSTRIAL COLINAS DE LAGOS				
08/09/2021	GD.: (1)	Chapala \$ 109.00 GASOLINA: 0.00	Ocotlán \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: CHAPALA Y OCOTLÁN				
09/09/2021	GD.: (1)	Jamay \$ 86.00 GASOLINA: 0.00	Jamay \$ 152.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: JAMAY				
10/09/2021	GD.: (1)	Chapala \$ 109.00 GASOLINA: 0.00	Chapala \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: SAN ANTONIO TLAYACAPAN Y CHAPALA				
13/09/2021	GD.: (1)	Sin Desayuno. \$ 0.00 GASOLINA: 0.00	Sin Comida. \$ 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: JUANACATLÁN				
14/09/2021	GD.: (1)	Jamay \$ 86.00 GASOLINA: 0.00	La Barca \$ 196.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	VISITA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LA PTAR'S DE: JAMAY Y LA BARCA				

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61060	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:		01/09/2021	VIÁTICOS \$:	1,936.00	2,045.00	0.00	\$ -109.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:		7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:		10	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	228,264.00 Km. / 229,836.00 Km.
FECHA DE REGRESO:		14/09/2021	PEAJE \$:	0.00	862.00	118.89	\$ -862.00	KM. RECORRIDO	1,572.00 Km.
HORA DE REGRESO:		18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:		Otros	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021 Comisión Estatal del Agua Jalisco					
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:		0.00 Hrs.	EXCEDENTE - GAS COMPRO - 0 + 0 + 0 = 0						
JUST: VALES EXCE:		VISITA DE VARIAS LOCALIDADES	GASOLINA POR KM RECORRIDO : 3,450.00						
							SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS : 0.00		
							\$ VALES A REGRESAR / 0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,936.00 (MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 2,907.00
MENOS ANTICIPO \$ 1,936.00
SALDO \$ -971.00

COMISIONADO
JOSE MADRIGAL GONZALEZ
Jefe de Operación de Plantas Zona del Rio Santiago

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ
Subdirector de Plantas de Tratamiento de Aguas Resale de Tesorería

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o MARGARITA RAMIREZ ESTRADA
Analista Contable

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota: Solo se admiten los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0475 / 2021

DEL DÍA: 01/09/2021 AL DÍA: 14/09/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

REPORTE SEMANAL

01 de sept 2021

• Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. sin novedad en el equipo electromecánico y proceso.

02 de sept 2021

• Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se ha reportado que en el cárcamo de bombeo de aguas crudas No.4 presenta problemas eléctricos en dos bombas sumergibles por lo que se ha atendido el problema, pero no fue posible su atención a solucionar el problema debido a que no hay forma de ingresar con el equipo para su extracción, el problema es el ingreso que está muy flojo el suelo por las intensas lluvias.

03 de sept 2021

• Ptar de San Antonio Tlayacapan. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, sin novedad en el equipo electromecánico y proceso, se han estado presentando algunos problemas en líneas hidráulicas las cuales se han estado atendiendo.
• Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. sin novedad en el equipo electromecánico y proceso. Continuamos pendientes para la atención del problema en el mantenimiento de las guías del mezclador en la zona anóxica. Estamos de que aminoren las lluvias para el ingreso de los vehículos al sitio.

06 de sept 2021

• Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la electromecánica. Se continua teniendo problemas con las líneas eléctricas se me reporta que el equipo No.2 del cárcamo de aguas crudas quedó fuera de servicio por lo que se programó la visita de la brigada de mantenimiento para su revisión lo cual fue imposible revisarlo por inundación en la zona de trabajo.

07 de sept 2021

• Ptar de Chapala. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, sin novedad en el equipo electromecánico y proceso. Se recoge personal para su traslado a la localidad de Lagos de Moreno (Parque Industrial Colinas de Lagos, donde se opera la planta de tratamiento y el suministro de agua potable a el Parque Industrial).
• Ptar de Lagos de Moreno. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se recibe reporte de que el equipo No.2 (soplador de desplazamiento positivo) presenta problemas en los lóbulos por lo que se programará la visita de la brigada de mantenimiento, para su retira y llevarlo al taller especializado.

08 de sept 2021

• Ptar de Chapala. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, sin novedad en el equipo electromecánico y proceso. Se verifica el avance en los trabajos de limpieza de la planta y el aula de usos múltiples
• Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, sin novedad en el equipo electromecánico y proceso. Se recibe reporte, de la falta de energía eléctrica en el cárcamo No4 por lo que se tiene que suministrar dotación de Diesel para echar a andar el generador eléctrico, de detecta que el transformador presenta problemas en los fusibles de protección y la base soquet de medidor de energía está dañada por un corto circuito, por lo que se tuvieron que realizar ajustes para energizar nuevamente el sistema, y dejar en operación el equipo de bombeo.

09 de sept 2021

• Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. A principios de la semana se instalaron las

piezas nuevas en el sistema motriz de la rastra no.2 del clarificador secundario, pero el funciono debidamente por que la rastra en el fondo de la unidad de tratamiento se atora por lo que se inicio con el achique del tanque para revisar el problema, este trabajo va a tardar debido a lo espeso que está el lodo.

10 de sept 2021

- Ptar de San Antonio Tlayacapan. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, sin novedad en el equipo electromecánico y proceso
- Ptar de Chapala. - Visita técnica para evaluación del pr

OBSERVACIONES:

REPORTE SEMANAL

01 de sept 2021

- Ptar de Juanacatlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. sin novedad en el equipo electromecánico y proceso.

02 de sept 2021

- Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se ha reportado que en el cárcamo de bombeo de aguas crudas No.4 presenta problemas eléctricos en dos bombas sumergibles por lo que se ha atendido el problema, pero no fue posible su atención a solucionar el problema debido a que no hay forma de ingresar con el equipo para su extracción, el problema es el ingreso que está muy flojo el suelo por las intensas lluvias.

03 de sept 2021

- Ptar de San Antonio Tlayacapan. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, sin novedad en el equipo electromecánico y proceso, se han estado presentando algunos problemas en líneas hidráulicas las cuales se han estado atendiendo.
- Ptar de Santa Cruz de la Soledad. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. sin novedad en el equipo electromecánico y proceso. Continuamos pendientes para la atención del problema en el mantenimiento de las guías del mezclador en la zona anóxica. Estamos de que aminoren las lluvias para el ingreso de los vehículos al sitio.

06 de sept 2021

- Ptar de El Salto. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la electromecánica. Se continua teniendo problemas con las líneas eléctricas se me reporta que el equipo No.2 del cárcamo de aguas crudas quedó fuera de servicio por lo que se programó la visita de la brigada de mantenimiento para su revisión lo cual fue imposible revisarlo por inundación en la zona de trabajo.

07 de sept 2021

- Ptar de Chapala. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, sin novedad en el equipo electromecánico y proceso. Se recoge personal para su traslado a la localidad de Lagos de Moreno (Parque Industrial Colinas de Lagos, donde se opera la planta de tratamiento y el suministro de agua potable a el Parque Industrial).
- Ptar de Lagos de Moreno. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica. Se recibe reporte de que el equipo No.2 (soplador de desplazamiento positivo) presenta problemas en los lóbulos por lo que se programará la visita de la brigada de mantenimiento, para su retira y llevarlo al taller especializado.

08 de sept 2021

- Ptar de Chapala. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, sin novedad en el equipo electromecánico y proceso. Se verifica el avance en los trabajos de limpieza de la planta y el aula de usos múltiples
- Ptar de Ocotlán. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, sin novedad en el equipo electromecánico y proceso. Se recibe reporte, de la falta de energía eléctrica en el cárcamo No4 por lo que se tiene que suministrar dotación de Diesel para echar a andar el generador eléctrico, de detecta que el transformador presenta problemas en los fusibles de protección y la base soquet de medidor de

energía está dañada por un corto circuito, por lo que se tuvieron que realizar ajustes para energizar nuevamente el sistema, y dejar en operación el equipo de bombeo.


09 de sept 2021

• Ptar de Jamay. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, A principios de la semana se instalaron las piezas nuevas en el sistema motriz de la rastra no.2 del clarificador secundario, pero el funciono debidamente por que la rastra en el fondo de la unidad de tratamiento se atora por lo que se inicio con el achique del tanque para revisar el problema, este trabajo va a tardar debido a lo espeso que está el lodo.

10 de sept 2021

• Ptar de San Antonio Tlayacapan. - Visita técnica para evaluación del proceso y de la infraestructura electromecánica, sin novedad en el equipo electromecánico y proceso

• Ptar de Chapala. - Visita técnica para evaluación del pr





FACTURA v3.3

Serie: BB
Folio: 7344224
Fecha: 2021-09-13T12:47:11
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Clave confirmacion: A403b

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: CEA070225JK4
Nombre: COMISIÓN ESTATAL DE AGUA
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Descripción	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
57680351275316843012	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 57680351275316843012 FECHA: 07/09/2021 HORA: 02:57:25 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$185.34	16.0% \$29.66	0.0% \$0.00	\$185.34
51470185756716908805	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 51470185756716908805 FECHA: 07/09/2021 HORA: 11:14:29 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$153.45	16.0% \$24.55	0.0% \$0.00	\$153.45
91730143073816908802	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 91730143073816908802 FECHA: 07/09/2021 HORA: 02:30:12 CASETA: JALOSTOTITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$153.45	16.0% \$24.55	0.0% \$0.00	\$153.45
38590318343516843013	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 38590318343516843013 FECHA: 07/09/2021 HORA: 10:46:53 CASETA: TEPATITLAN CLASE: A	SERVICIO	E48	95111500	1	\$185.34	16.0% \$29.66	0.0% \$0.00	\$185.34

Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	\$ 108.41
003	Tasa	0.000000	\$ 0.00

Total con letra
(SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN)

SubTotal \$677.59
Descuento \$0.00
Total Impuestos Traslados \$108.41
Total Impuestos Retenidos \$0.00
Total Comprobante \$786.00



No. Certificado del SAT
00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación
2021-09-13T12:47:11
Folio Fiscal UUID
55A5AA66-90DA-4354-BB39-8BF67ED003C2

Sello Digital

RLKqVWA9HE4VIPnksJQxWCm3mMcBI2WRUeh17gVX/a+Z+EykjdXrm9V59tIUUenMU1T2AKtZKs+4OLaZR34W6ayX3SE8fHf8Qub+ge05Eps9HaNjcksDBlyVexSUGmxAJIPr8K
OHauUU7J6laP/fhZXpk+W2iDOLcsIFVWVom5ra1isBSJGPDWSE3U4EuvuyfJMTnIDv4uZj1XuQ5o4stNov+Lq01XPgm+cz2DKKyR55Ndq/UA57DyNEJdXBclOk8Ae5ddUuyclFO
6gJkLQb7wT7rx+o44mG8Z0WmHgxXpm4kTDyAJK6E46e773gzCbcuQw6rc5uiSw9tlb3pw==

Sello del SAT

cE+XFITEo0nuR9IFQOMZ5edt2gYQxkMDHFRyGO7d2Qto80+7YQmuH0h8UM6pYx3F6N0/C4oax2TWyCSTeqN/ED0Bt+3WdSy0A2qTEZO0xtYy+PXoaYH/5WjQvN4P4aVnyH
+y+HmNF0C9TVFYs14hOcao4eqPG157sdX1r79apKLZ5NiFe23f8mvGFXYfIQ2zkGT3PEq8B7zWcTuGy6zE49BpilCOlv0P6v6szAOeJV7gvGGthJAfGzXoK6D6CRp9zqvZXld+nerl
m+oPgyPR9f5ZShlpqirpB0fjk3cTJdFoPzc1xa6J5marvPGjc0l4tz4Bvz+tbWXD+hCULDw==

Cadena Original

||1.1|55A5AA66-90DA-4354-BB39-8BF67ED003C2|2021-09-13T12:47:11|LSO1306189R5|RLKqVWA9HE4VIPnksJQxWCm3mMcBI2WRUeh17gVX/a+Z+EykjdXrm9V59tIUUenM
U1T2AKtZKs+4OLaZR34W6ayX3SE8fHf8Qub+ge05Eps9HaNjcksDBlyVexSUGmxAJIPr8KOHauUU7J6laP/fhZXpk+W2iDOLcsIFVWVom5ra1isBSJGPDWSE3U4EuvuyfJMTnIDv
4uZj1XuQ5o4stNov+Lq01XPgm+cz2DKKyR55Ndq/UA57DyNEJdXBclOk8Ae5ddUuyclFO6gJkLQb7wT7rx+o44mG8Z0WmHgxXpm4kTDyAJK6E46e773gzCbcuQw6rc5uiSw9tlb
3pw==|00001000000408254801||

Esta es una representación impresa del CFDI

Factura:**FW2858239****Metodo Pago:**

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

G03 - GASTOS EN GENERAL

Cta. Bancaria:**Forma Pago:**

01 - EFECTIVO

Folio Fiscal

02D56AD8-0DAC-474D-B047-AAA1FEC10B9C

Num. Certificado Emisor:

00001000000505478554

Fecha y Hora Expedición:

13/09/2021 12:49:54 p. m.

Lugar de Expedición:

11000 México, Ciudad de México

Moneda

MXN - PESOS

Tipo Comprobante

I - INGRESO



EMISOR			RECEPTOR		
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC SA DE CV			Cliente: A070225JK4 RFC: CEA070225JK4		
RFC: CAG110830A23			COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO		
Emisor Regimen Fiscal			AV. FRANCIA		
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES			No: 1726 CP:44190		
Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1			MODERNA		
LOMAS DE CHAPULTEPEC CP: 11000			Del: GUADALAJARA JALISCO MEXICO		
Docto Origen:		Agente	Condición de Pago:		Contado
Observaciones:					
Orden de Compra: KIOSCO WEB					
Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción, SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 447169933620210907152014176	\$65.52	\$65.52
Sub Total:					\$65.52
Importe en Letra: SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.					
IVA (16 %)					\$10.48
Importe Total:					\$76.00
"Efectos Fiscales Al pago"					
LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.					

**Sello Digital CFDI:**

jZL05NF9Pm66+ddBPBdKkLqgqjHtM86HmshnMBx+HsB525irwKw4mfEVMWhTsXdiTTnPe+B+Dr6AMDGXLoVnC4CRtkkygCc3KJNyk7wARk5p3pTF339BEM2ckDCudFR9FX6szJCKhnbEZkgNaC0aM3PbYdaCYHd56KtruR2Xv+V/0JNWZnpqA+j+61ivZV4eJbsPOgRYKjNag3qhbPNq2Po9TveZSTGp/ktE5xzyN6PiZLbZrzdu4Bld7dhtcG0u6WCA5sG7I4lyvb30JdQEFHhBs+hcZGH3WZjpCV4WGXjJbd38pV0FzbyIDWlzpNFWqY/xFCEpTLazKazw==

Sello SAT:

T7WsfDG2YCnopOrAkz9eLscYT52r6uJhuqqVSj0L+TV5jMds3LWWZYGV5ywnCm8Hf6NwcEdFI5x70yE+OvVkvM9d48wlyRO/Xv/3doZdTKy7+TYBMRCd8McAH77W+02r5L2zpZqI7beJYhCfCBSttXtJHI+FDqRG3XY9OpmVqAoO6AUQOZuOSjoiML6GpWoy+GNGIwCacV9J04wEEY9PICSpLBw4aebHzID/d+pgHQHLxHZihLhoungjwTP3VLjJNWCIraue6E1sMeV7+bc1GL4e97LY73+mn4Fy+T983GL+AEVdOBYRwNmD6ZekL48Sz5yB4JrXQimagmqA==

Cadena Original:

||1.1|02D56AD8-0DAC-474D-B047-AAA1FEC10B9C|2021-09-13T12:50:02Z||jZL05NF9Pm66+ddBPBdKkLqgqjHtM86HmshnMBx+HsB525irwKw4mfEVMWhTsXdiTTnPe+B+Dr6AMDGXLoVnC4CRtkkygCc3KJNyk7wARk5p3pTF339BEM2ckDCudFR9FX6szJCKhnbEZkgNaC0aM3PbYdaCYHd56KtruR2Xv+V/0JNWZnpqA+j+61ivZV4eJbsPOgRYKjNag3qhbPNq2Po9TveZSTGp/ktE5xzyN6PiZLbZrzdu4Bld7dhtcG0u6WCA5sG7I4lyvb30JdQEFHhBs+hcZGH3WZjpCV4WGXjJbd38pV0FzbyIDWlzpNFWqY/xFCEpTLazKazw==|00001000000505600468||

RFC Proveedor Certificación:

EME000602QR9

Fecha y Hora de Certificación:

2021-09-13T12:50:02

No. Certificado SAT:

00001000000505600468

Este documento es una representación impresa de un CFDI

17727510

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE MADRIGAL GONZALEZ N° OFICIO: SPTAR / C-0475 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA	
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 01 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Juanaoetlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 07 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 10 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 02 SEP. 2021 <i>Andrés Segura B.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 07 SEP. 2021 <i>Carlos Eduardo Carrillo del</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Parque Industrial Colinas del Lago	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 10 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 03 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento San Antonio Tlayacapan	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 08 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Chapala	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 13 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Juanaoetlán
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 03 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Santa Cruz de la Soledad	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 08 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Ocotlán	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 14 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay
 Comisión Estatal del Agua Jalisco 06 SEP. 2021 <i>Martín Mendoza</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento El Salto	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 09 SEP. 2021 <i>Francisco Javier Pérez G.</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento Jamay	 Comisión Estatal del Agua Jalisco 14 SEP. 2021 <i>[Signature]</i> RECIBIDO Planta de Tratamiento La Barca


Comisión Estatal del Agua de Jalisco

Recibos de Peaje

José Madrigal González

RECIBO

Plaza de Cobro: La Laja-Lib. Gdl
Carril/Via: 1 Cobrador: 561162
Ticket: 440122 Folio: 1699336
Fecha/hora: 2021-09-07 15:20:14
Categoría: Ladales 0 km/h
Medio de pago: Efectivo
Importe IVA Total
65.52 Pesos 10.48 Pesos 76.00 Pesos



Comisión Estatal del Agua de Jalisco

Recibos de Peaje

José Madrigal González

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: TEPATITLAN Carril: 5A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 3183435 Placa: JN61060
Fecha: 07/09/2021 10:46:03
Tramo: GUADALAJARA - TEPATITLAN
Imp. Salida: \$185.34 IVA: \$29.66 Total: \$215.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$215
Uid: 38590318343516843013



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: JALOSTOTITLAN Carril: 05A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1857567 Placa: JN61060
Fecha: 07/09/2021 11:14:29
Tramo: ARANDAS - EL DESPERDICIO
Imp. Salida: \$153.45 IVA: \$24.55 Total: \$178.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$178
Uid: 51470185756716908805



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: JALOSTOTITLAN Carril: 02B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 1430738 Placa: JN61060
Fecha: 07/09/2021 14:30:12
Tramo: EL DESPERDICIO - ARANDAS
Imp. Salida: \$153.45 IVA: \$24.55 Total: \$178.00
Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$178
Uid: 91730143073816908802



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE
Plaza: TEPATITLAN Carril: 4B
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: 3512753 Placa:
Fecha: 07/09/2021 14:57:25
Tramo:
Entrada: \$185.34 IVA: \$29.66 Total: \$215.00
Imp. Salida:
Uid: 57680351275316843012



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SPTAR/C-0475/2021F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 15 de septiembre 2021.

En seguimiento al oficio de comisión No. SPTAR/ C-0475/2021F del C. José Madrigal González con nombramiento de: Jefe de Operación de Plantas Zona Río Santiago, comisionado a realizar.

FECHA	RECORRIDO PROGRAMADO	RECORRIDO REALIZADO
02 septiembre del 2021	El Salto y Ocotlán	Ocotlán
07 septiembre del 2021	La Barca y Ocotlán	Chapala y Lagos de Moreno
08 septiembre del 2021	Jamay	Chapala y Ocotlán
09 septiembre del 2021	Santa Cruz de la Soledad y Juanacatlán	Jamay
10 septiembre del 2021	El salto y San Antonio Tlayacapan	San Antonio Tlayacapan y Chapala
14 septiembre del 2021	Jamay y Ocotlán	Jamay y La Barca
15 septiembre del 2021	La Barca	Oficina (oficios de comisión)

Al respecto le informo que debido a que es imposible prever las necesidades que presentan las PTAR'S operadas por la CEA, es necesario llevar a cabo cambios en el itinerario programado en los recorridos para la supervisión de los procesos de tratamiento generado en el oficio de comisión, respecto a los realizados de acuerdo a las necesidades de las PTAR'S atendidas.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

I.Q. Víctor J. Méndez Gómez

Subdirector de Operación de Plantas de Tratamiento



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

RECIBIDO

Caja

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente