



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	24/08/2021
Fecha Elib. Compro.	15/09/2021
N° de Oficio:	SSM / C-0590 / 2021 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Sep 21 2021 10:47AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	EDGAR SÁD LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	HECTOR MANUEL HERNANDEZ DE LA TORRE	PUESTO:	Geólogo
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	HECTOR MANUEL HERNANDEZ DE LA TORRE - Geólogo	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	---	---------	---

DESGLÓSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
26/08/2021	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00	Sin Comida. \$ 0.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)
GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00	
ACTIVIDAD:	Supervisión del Término del afloramiento del pozo valle de los molinos municipio de Zapopan			

27/08/2021	MUNICIPIO Mixtlán \$ 86.00	Ayutla \$ 152.00	Ayutla \$ 86.00	Sin Hospedaje. \$(0.00) - **IVA \$(0.00)
GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP: 0.00	
ACTIVIDAD:	Asesoría Técnica de las obras de Mixtlán, Ayutla y Cuauilla			

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:
FECHA SALIDA: 26/08/2021	VIÁTICOS \$:	324.00	324.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: # / 0 Cil / 0 Km/l.
HORA SALIDA: 7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN: 2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO: 27/08/2021	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO 0.00 Km.
HORA DE REGRESO: 20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN: Otras	PROGRAMA:	Gasto Corriente/Recursos SHP 2021 (SUF 15)	0.00	0.00	\$ 0.00	ANTICIPO * EXCEDENTE * GAS COMPRO * 0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN: 0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO: 0.00
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00
						\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$


RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 324.00 ( TRESIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MN.)  
COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR	CARGO CONTABLE
CEA	MENOS ANTICIPO
	SALDO

	\$ 324.00
	\$ 324.00
	\$ 0.00

COMISIONADO: HECTOR MANUEL HERNANDEZ DE LA TORRE Geólogo	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN EDGAR SÁD LOPEZ SALDIVAR Subdirector de Servicios a Municipios	REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o MARGARITA RAMIREZ ESTRADA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCÍA DÍAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera
--	---	---	---

(1). Nota: Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

HECTOR MANUEL HERNANDEZ DE LA TORRE N° OFICIO: SSM / C-0590 / 2021

DEL DÍA: 26/08/2021 AL DÍA: 27/08/2021

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

El día 25 de agosto dio inicio el aforo del pozo valle de los molinos, por lo que el 26 de Agosto a las 13 Hrs terminaba el aforo, por lo que en compañía de personal de laboratorio de la CEA se procedió a muestrear el agua del aforo antes que terminara,

El aforo dio 38.4 l.p.s. con un nivel dinámico de 131.50 m. y se recuperó inmediato a 128 m. llegando en 35 minutos a 124 m.

27 de Agosto

en apoyo a la Subdirección de Construcción.

Mixtlán se revisó el muro de estabilización para la obra de toma de la presa. Observándose que realmente no aplicaron concreto ciclópeo se aprecian rocas sin cementar, ahora bien no es concreto mas bien es un mortero.

Ayutla la problemática aquí es la excavación donde indican se tiene roca intrusiva; observándose que es falso su dictamen Son rocas Andesíticas fracturadas, teniendo estas un rumbo preferencial de NW 332° y en una sola calle se tiene andesita de textura porfirítica pseudoestratificada.

En Cuautla se revisó la línea y el tanque, para que se les diera instrucciones de donde arrancar la línea, que debido a las pendientes se pondrá tubería de PVC y de acero.

OBSERVACIONES:

Debido a que las obras están fuera no se pudo sellar la comisión. Esta comisión se fue de acompañante Del Ing. Héctor Gabriel Chaires

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

HECTOR MANUEL HERNANDEZ DE LA TORRE N° OFICIO: SSM / C-0590 / 2021

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
