



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	25/06/2020
Fecha Elab. Compro.	01/07/2020
Nº de Oficio	SCONS / C-0220 / 2020 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jul 1 2020 10:49AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ	PUESTO:	Subdirector de Construcción
COMISIONADO:	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	PUESTO:	Residente Supervisor de Obra
ACOMPaña A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ - Residente Supervisor de Obra	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario
--------------------	--	---------	--

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA
26/06/2020	MUNICIPIO Tlaquepaque \$ 0.00	Juanacatlán \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD: Verificación del funcionamiento de obras de los contratos 032 al 035 y 088.			
30/06/2020	MUNICIPIO Tlaquepaque \$ 0.00	Juanacatlán \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD: Verificación del funcionamiento de obras de los contratos 032 al 035 y 088.			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JV 88958	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	26/06/2020	VIÁTICOS \$:	304.00	304.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	HILUX / 4 Cil. / 9.5 Km/l.	
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Toyota / 2019	
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	21,194.00 Km. / 21,255.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	30/06/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	61.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO / COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 304.00 (TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 304.00
MENOS ANTICIPO	\$ 304.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ Residente Supervisor de Obra	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN HÉCTOR GABRIEL CHAIRES MUÑOZ Subdirector de Construcción	REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera
--	---	---	---

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ N° OFICIO: SCONS / C-0220 / 2020

DEL DÍA: 26/06/2020 AL DÍA: 30/06/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

26-06-2020

Se acudió al sitio de la obra debido a que siapa reportó que los vecinos realizaron diversas quejas dado que los drenajes de sus cajas salieron por los resumideros.

A lo anterior se revisaron algunas cajas aleatorias del colector, pero el mismo ha mantenido los tirantes que se han estado monitoreando en las últimas semanas para ver su funcionamiento.

Se detectó que los problemas se deben a que las líneas auxiliares paralelas al colector, mismas que no fueron intervenidas durante la ejecución de los trabajos, se deben a que estas se encuentran azolvadas y con diversas obstrucciones.

30-06-2020

Se realizó recorrido por el colector, detectando también una obstrucción en la calle Álvaro Obregón a 4 cuadras del área intervenida por las empresas. Se informó a siapa para que lo corrija.






Además, se verificó el funcionamiento de las líneas auxiliares construidas y todas se observan trabajando correctamente.

Existe una huella de que el nivel del colector y todas las líneas auxiliares, subieron hasta nivel de terreno natural.

OBSERVACIONES:

No se obtuvieron los sellos de la localidad.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JORGE ENRIQUE AMARAL DIAZ	N° OFICIO: SCONS / C-0220 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
  	 

ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

E04855

VALES FUSION, S.A. DE C.V.

AV WASHINGTON # 56

FERROCARRIL

GUADALAJARA, JALISCO

33-36-19-68-05

VFU-131129-2W3

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion

44460

===== COPIA =====

NOTA #2086023

FOLIO : 0006410133

FECHA : 25/06/2020, 18:42 (64101330)

POSICION: 1

TERMINAL: 1

>>>>> CREDITO <<<<<<

> PAGO CON TARJETA <

CLIENTE 041900004

(R) Comision Estatal del Agua de Jal
Francia . 1726

Moderna

44190 - GUADALAJARA, JAL

CEA070225JK4

>>>>>>>><<<<<<<<<<<<

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

MAGNA (CLAVE PEMEX 32011)
32.465 LTR 18.60 603.85

SUBTOTAL: 522.52

IVA: 81.33

TOTAL: 603.85

(seiscientos tres pesos 85/100 M.N.)

ODR/AUT : 1

TARJETA : 19002607

RUTA :

NRO.ECO.:

NRO.PAT.:

VEHICULO: JV88958 (Residente Supervisor)

HILUX 2018

ODOMETRO: 21180

RENDIM. : 7.30 Kms/Lts

----- (F I R M A) -----



Factura los tickets del mes
en www.gaxsa.com.mx

ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

