

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	25/02/2020
Fecha Elab. Compro.	10/03/2020
N° de Oficio	SSM / C-0162 / 2020 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 10 2020 11:06AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR	ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ	PUESTO	Director Técnico
COMISIONADO	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO	Subdirector de Servicios a Municipios
ACOMPANA A		PUESTO	
ELABORÓ DOCUMENTO	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR - Subdirector de Servicios a Municipios	STATUS	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA
26/02/2020	San Martín Hidalgo	\$ 86.00	San Martín Hidalgo \$ 152.00	Sin Cena. \$ 0.00
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE. HOSP: Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	Verificar predio para perforación de pozo profundo para agua potable en la Localidad de Lagunillas.		
27/02/2020	Poncitlán	\$ 109.00	Poncitlán \$ 196.00	Sin Cena. \$ 0.00
	GD: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE. HOSP: Sin Hospedaje. **\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
	ACTIVIDAD:	Supervisar la rehabilitación de pozo profundo en la Localidad de San Pedro Itzicán.		

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEH/CULO PLACAS	JV 88959	*CON RECARGA
FECHA SALIDA	26/02/2020	VIÁTICOS \$	543.00	543.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / RENDI	HILUX / 4 Cil. / 9.5 Km/l.	
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO	Toyota / 2019	
DÍA(S) COMISIÓN	2	GASOLINA \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL	27,515.00 Km. / 27,764.00 Km.	
FECHA DE REGRESO	27/02/2020	PEAJE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	249.00 Km.	
HORA DE REGRESO	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO	0.00	
JUST. VALES EXCE							SALDO EN VALES RECORRIDO	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO + COMPROBADO	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 543.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 543.00
MENOS ANTICIPO	\$ 543.00
SALDO	\$ 0.00



COMISIONADO
EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR
Subdirector de Servicios a Municipios

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ
Director Técnico

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR N° OFICIO: SSM / C-0162 / 2020

DEL DÍA: 26/02/2020 AL DÍA: 27/02/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Acudí a la Localidad de Lagunillas, Municipio de San Martín Hidalgo, en compañía de El Ing. Juan Manuel Uribe del SIAPASAN y del Ing. Ing. Eduardo Huerta Oviedo, con objeto de coordinar los trabajos de verificación física del predio donde se pretende llevar a cabo la perforación de pozo profundo para agua potable, en donde se identificó que tipógrafos del Municipio ya tenían estacado dicho predio por lo que personal técnico de la Dirección de Proyectos y Gestión de Recursos tomo lecturas de las coordenadas, las cuales no coincidieron con las plasmadas en el croquis adjunto a la escritura, por que se acordó que se les enviarían al SIAPASAN las coordenadas corregidas para la que elaboren el croquis con las coordenadas correctas. El acceso al sitio se observó en buenas condiciones donde si puede trasladarse maquinaria de perforación.

El día 27 de Febrero acudí en compañía del Ing. Eduardo Huerta Oviedo y del Ing. Rogelio Barragán Cervantes al la Localidad de San Pedro Itzicán, Municipio de Poncitlán Jalisco, donde se ubica el pozo el Granjeno, con la finalidad de supervisar los trabajos de rehabilitación del pozo. se midió con sonda eléctrica el nivel estático, encontrándolo hasta los 99 metros de profundidad. se le inyectó agua limpia, se cepillo y se pistoneó con jabón, no obteniendo la recuperación del nivel estático de 42 metros, cuando se perforó el pozo.

OBSERVACIONES:

No se presenta el sello de salida y entrada del Almacén debido a que el vehículo esta comisionado de uso continuo.

