



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	03/08/2020
Fecha Elab. Compro.	14/08/2020
N° de Oficio:	SSM / C-0605 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 14 2020 10:41AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR	PUESTO:	Subdirector de Servicios a Municipios
COMISIONADO:	NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PUESTO:	OPERADOR DE GRUA
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH IÑIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUTCEA

STATUS :Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
03/08/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS 3 Y 4 CONTROL 2550	Tonalá \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tonalá \$ 0.00	Tonalá \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
04/08/2020	MUNICIPIO Tonalá \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS 3 Y 4 CONTROL 2550	Tonalá \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tonalá \$ 0.00	Tonalá \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
05/08/2020	MUNICIPIO Tonalá \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS 3 Y 4 CONTROL 2550	Tonalá \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tonalá \$ 0.00	Tonalá \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
06/08/2020	MUNICIPIO Tonalá \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS 3 Y 4 CONTROL 2550	Tonalá \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tonalá \$ 0.00	Tonalá \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
07/08/2020	MUNICIPIO Tonalá \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS 3 Y 4 CONTROL 2550	Tonalá \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tonalá \$ 0.00	Tonalá \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
10/08/2020	MUNICIPIO Tonalá \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS 3 Y 4 CONTROL 2550	Tonalá \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tonalá \$ 0.00	Tonalá \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
11/08/2020	MUNICIPIO Tonalá \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS 3 Y 4 CONTROL 2550	Tonalá \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tonalá \$ 0.00	Tonalá \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
12/08/2020	MUNICIPIO Tonalá \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS 3 Y 4 CONTROL 2550	Tonalá \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tonalá \$ 0.00	Tonalá \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
13/08/2020	MUNICIPIO Tonalá \$ 0.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: REHABILITACION DE POZOS PROFUNDOS 3 Y 4 CONTROL 2550	Tonalá \$ 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tonalá \$ 0.00	Tonalá \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 75243	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:		03/08/2020	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	KODIAK CHASIS CABINA / 6 Cil. / 3.5 Km.
HORA SALIDA :		14:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Chevrolet / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:		9	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL :	58,544.00 Km. / 58,668.00 Km.
FECHA DE REGRESO:		13/08/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	124.00 Km.
HORA DE REGRESO:		22:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:		Servicio con cob.	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN :		912.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO : 0.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS : 0.00		
							\$ VALES A REGRESAR : 0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.



EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 0.00

MENOS ANTICIPO \$ 0.00

SALDO \$ 0.00


COMISIONADO
NERE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
OPERADOR DE GRUA


AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
EDGAR SAID LOPEZ SALDIVAR
Subdirector de Servicios Municipios

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , SUBDIRECTOR O CAJA.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ N° OFICIO: SSM / C-0605 / 2020

DEL DÍA: 03/08/2020 AL DÍA: 13/08/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

04 AGOSTO 2020 TRASLADO AL DIGPRES CON CAMION GRUA PARA LA REHABILITACIÓN DEL POZO 3 Y 4.

05 AGOSTO 2020 POZO 4 SE REALIZÓ TOMA DE VIDEO EN ADEME DE 10" ENCONTRANDO EL RANURADO A LOS 38 METROS NIVEL ESTATICO A LOS 70 METROS, CON UNA PROFUNDIDAD DE 226 METROS CON 80 % SUCIO, SE ACONDICIONO GRÚA Y SE ARMÓ CUCHARA DE 8" PARA CHECAR FONDO LOGRANDO BAJARLA DE 226 A 232 METROS

06 AGOSTO 2020 SE ACONDICIONO CEPILLO DE 10" SE METIO AL POZO REALIZANDO 8 HORAS DE CEPILLADO

07 AGOSTO 2020 SE CONTINUO CON EL CEPILLADO CON 5 HORAS MAS, SE AVERIO LA MARCHA U SE LLEVO AL TALLER DE CINTIA PARA SU REPARACIÓN

08 AGOSTO 2020 NO SE PUDO PISTONEAR EL POZO DEBIDO A QUE TENIA EL RANURADO ABIERTO, SE ARMÓ CUCHARA DE 8" Y SE METIO AL POZO PARA SACAR EL AZOLVE QUE TUMBO EL CEPILLO, QUEDANDO CON UNA PROFUNDIDAD DE 232 METROS, NIVEL ESTATICO 60 METROS, REGRESO A CON CAMIÓN GRUA AL TALLER DEBIDO A QUE LA MARCHA DE MOTOR AUXILIAR PRESNTÓ FALLA.

10 AGOSTO 2020 TRASLADO AL DIGPRES CON CAMIÓN GRUA PARA LA REHABILITACIÓN DEL POZO 3, SE ACONDICIONO GRUA Y SE EMPEZO A DESMONTAR EQUIPO DE BOMBEO, SACANDO 35 TUBOS DE 3" X 6.40 DE LARGO, CON BOMBA MARCA GRUDFOS TIPO 85S200-18 CON MOTOR DE 20 HP A 460 VOLTIOS CON CABLE SUMERGIBLE DE CALIBRE 4, POLIDUCTO DE ¾

11 AGOSTO 2020 TOMA DE VIDEO MOSTRANDO ADEME DE 10" ENCONTRANDO EL RANURADO A LOS 40 METROS LONGITUDINAL, NIVEL ESTATICO DE 95 METROS, A LOS 79 METROS SE ENCONTRARON INFILTRACIONES DE AGUA, CON UNA PROFUNDIDAD DE 362.50, CON 60% SUCIO, SE ACONDICIONO MALACATE Y CEPILLO DE 10", SE INTRODUJO AL POZO REALIZANDO UN CEPILLADO DURANTE 7 HORAS


12 AGOSTO 2020 SE CONTINUO CON EL CEPILLADO CON 8 HORAS MAS, SE ACONDICIONO CUCHARA DE 8" SE METIO AL POZO PARA SACAR EL AZOLVE QUEDANDO CON UNA PROFUNDIDAD DE 362.50 METROS

13 AGOSTO 2020 SE EMPEZO A INSTALAR EL MISMO EQUIPO Y TUBERIA QUEDANDO TRABAJANDO CON UN VOLTAJE DE 443-441-440, AMPERAJE DE 30-30-31, NIVEL ESTATICO DE 82 METROS, NIVEL DINAMICO A LOS 200 METROS, SACANDO 6 LITROS A DESCARGA LIBRE. REGRESO A GUADALAJARA CON CAMIÓN GRUA DEJANDOLA EN EL ALMACEN DE AVILA CAMACHO.

OBSERVACIONES:

SE CUMPLIO CON EL SERVICIO SOLICITADO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
NOE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Nº OFICIO: SSM / C-0605 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO</p> <p>05 AGO. 2020</p> <p>RECIBIDO COORD. SERVICIOS GENERALES</p> <p>FIRMA: Inga Rernón. Sagolanda Ortega.</p>	