COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx

Fecha Pago Anticipo	23/08/2017
Fecha Elab. Compro.	31/08/2017
N° de Oficio:	**GAAP / C-0221 / 2017 B**
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 22 2018 9:17AM

GERENTE O DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR DE CUENCAS Y SUS
COMISIONADO:	CARLOS KALEB TREJO OROZCO	PUESTO:	INSPECTOR
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	CARLOS KALEB TREJO OROZCO - INSPECTOR	**STATUS :Comprobado y Liquidado**	

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA		DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
24/08/2017	MUNICIPIO	**San Gabriel $ 73.00**	**San Gabriel $ 128.00**	**Sin Cena. $ 0.00**	**Sin Hospedaje. *$(0.00) - **IVA $(0.00)**
	GD.: (1)	0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:	
	ACTIVIDAD:	Recorride campo en la presa San Antonio en el municipio de San Gabriel.			

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO
FECHA SALIDA:	*24/08/2017*	*VIÁTICOS $:*	*201.00*	*201.00*	*0.00*	**$ 0.00**
HORA SALIDA :	*8:00 Hrs.*	*GASTOS DIVERSOS $:*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	**$ 0.00**
DÍA(S) COMISIÓN:	*1*	*GASOLINA $:*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	**$ 0.00**
FECHA DE REGRESO:	*24/08/2017*	*PEAJE $:*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	**$ 0.00**
HORA DE REGRESO:	*17:00 Hrs.*	*TRANSPORTE $:*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	**$ 0.00**
TIPO DE COMISIÓN:	*Otros*	*PROGRAMA:*	*GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017*			
HORÓMETRO COMPROBACIÓN :	*0.00 Hrs.*					
JUST. VALES EXCE:						

VEHÍCULO - PLACAS:	
TIPO / CILINDROS / REND:	*/ Cil. / Km/l.*
MARCA / MODELO:	*/*
KM. INICIAL - FINAL :	*0.00 Km. / 0.00 Km.*
KM. RECORRIDO	*0.00 Km.*
COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	*0 + 0 + 0 = 0*
GASOLINA POR KM RECORRIDO -	*0.00*
SALDO EN VALES RECORRIDO =	**0.00**
VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	*0.00 - 0.00*
SALDO VALES MANIOBRAS :	**0.00**
$ VALES A REGRESAR :	**0.00 $**

RECIBÍ LA CANTIDAD DE $ **201.00** **(DOSCIENTOS UNO PESOS 00/100 MN.)**

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE	**$ 201.00**
MENOS ANTICIPO	**$ 201.00**
SALDO	**$ 0.00**

COMISIONADO
CARLOS KALEB TREJO OROZCO
INSPECTOR

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:
CARLOS KALEB TREJO OROZCO N° OFICIO: GAAP / C-0221 / 2017
DEL DÍA: 24/08/2017 AL DÍA: 24/08/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Atendiendo las instrucciones del Ing. Armando Muñoz Juárez, Director de Cuencas y Sustentabilidad, el día 22 de agosto, realizamos un recorrido al sitio de la Presa de San Antonio formada por una estructura de tipo rígida a base de tabicón y reforzada por 10 contrafuertes, la misma tiene una altura máxima de 12 mts. la corona 3.4 mts. de ancho, vertedor lateral por la margen derecha de 12 mts. de cresta por 0.60 mts. de carga y una galería de desfogue de 1.45 mts de alto por 0.7 mts. de ancho.

Se puede deducir que la presa es muy antigua y que desde hace mucho tiempo se encuentra fuera de operación y debido a que se encuentra llena de monte tanto aguas arriba como aguas abajo así como el cuerpo de la cortina y por esta misma causa se encuentra fuertemente azolvada, esto ocasiona que cuando se presentan precipitaciones importantes los azolves que arrastran los escurrimientos tapan el ingreso del agua por la galería de la presa, como sucedió en las tormentas que se presentaron recientemente.

De acuerdo a lo que se pudo apreciar en la visita de campo al sitio de la presa, es muy posible que esta se haya construido con el propósito regular los escurrimientos y disminuir las inundaciones de las localidades de San Antonio y El Jardín que se encuentran aguas debajo de la misma ya que a ese arroyo desembocan varias corrientes más y cruzan a ambas localidades.

Para conocer más a detalle la situación hidrológica de la presa, con los datos recabados en la visita de campo y la información procesada por el personal de esta Comisión Estatal del Agua, se elaboró el estudio hidrológico correspondiente a la cuenca de la presa, se anexan los resultados obtenidos.

COMENTARIOS:

Nota: Devido a la carga horaria presentada no fue posible recabar el sello de la localidad por lo que procedera a firmar el director.